

Tipy pro kalibraci Ozobota:

Je velice důležité zkalibrovat Ozobota před každým použitím a/nebo pokud měníte herní povrch. Kalibrace pomáhá Ozobotovi zlepšit přesnost čtení kódů a linií.


Tipy: Kalibrace pro papír

1




Podržte spínací tlačítko Ozobota po dobu 2 vteřin, dokud LED světlo nezačne blikat bíle.

2




Rychle umístěte Ozobota na střed kalibračního kruhu.

3



Ozobot popojede vpřed a bude zeleně blikat. To znamená, že kalibrace byla úspěšná. Začněte znova, pokud Ozobot bliká červeně.



Ozobot se zkalibruje podle černého kruhu (stejná velikost jako výše) na bílém podkladu. Můžete si vytvořit vlastní kalibrační kruh pomocí fixů.

Tipy: Digitální kalibrace

1




Nastavte jas displeje na 100 %.

2




Podržte spínací tlačítko Ozobota po dobu 2 vteřin, Ozobot začne blikat bíle, jakmile bude připraven.

3



Uvolněte tlačítko a umístěte Ozobota na bílé vyhrazené místo nebo na BÍLOU část obrazovky. Ozobot začne blikat bíle.

4



Jakmile Ozobot bliká zeleně, znamená to, že kalibrace byla úspěšná. Začněte znova, pokud Ozobot bliká červeně.